

Guai al centro sportivo Reyer "piove" nel campo da basket

La denuncia

■ ■ Ancora problemi al centro sportivo C. Reyer, questa volta a causa di un'infiltrazione di acqua dal tetto principale della palestra che ha reso di fatto inagibile il campo da basket. Tanto che l'assessorato allo Sport ha autorizzato lo svolgimento dell'ultima partita di Promozione al Palasport Arsenale, venerdì scorso. Sebastiano Costalonga domanda: «È solo disattenzione o ci sono davvero impianti che sono considerati di serie A e altri di serie B? I problemi del cen-

tro sono sempre stati segnalati ma come mai non c'è la stessa attenzione per il centro Reyer di quella che c'è invece per altri impianti? Ora - spiega Costalonga - tutte le problematiche che noi avevamo riscontrato nel comitato tecnico S. Alvisè, compresa la perdita d'acqua, stanno scoppiando, e a farne le spese naturalmente sono sempre gli utenti». Ovviamente il campo in questa situazione è decisamente impraticabile, con il parquet resto scivoloso da un costante rivolo d'acqua.

